

ISOLAMENTO TÉRMICO TEP THERM

COMO MEDIR


MATERIAL NECESSÁRIO



MEDIDAS

Para o fabrico do Isolamento Térmico, deve indicar-nos sempre as medidas de execução, tendo em consideração as instruções indicadas.

L = Largura
A = Altura



Medir a largura da caixa de estore e acrescentar 30cm para obter a largura total da caixa.

